

Histolith[®] LeinölFarbe

Wysokiej jakości farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz.

Opis produktu

Farba na bazie zagęszczonego oleju lnianego do niewymiary- wych elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, szcze- gólnie do szkieletów, dachówek i okładzin z drewna.

Także do wewnętrznych nie alkalicznych tynków i sztukaterii gipsowych.

Właściwości:

- Bezwonna.
- Wysoce odporna na wa- runki atmosferyczne.
- Wysoce elastyczna.
- O długim czasie schnięcia Otwartego.
- Łatwa w nakładaniu.

Spoiwo:

Olej lniany.

Gęstość:

Ok. 1,05 g/cm³.

Stopień połysku:

Jedwabisty połysk.

Barwa:

Barwienie w systemie ColorExpress.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Materiał łatwopalny.

Chronić przed dziećmi. Pojem- nik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przecho- wywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszcze- niach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, nie- zwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: karboksy- lan kobaltu, 2-oksym butanonu – może wywoływać reakcje alergiczne. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Uwaga:

Materiały zmoczone Capadur LeinölFarbe, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samoza- płonowi po ulotnieniu się roz- puszczalnika. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty prze- chowywać w zamkniętych bla- szanych pojemnikach i utylizo- wać po wyschnięciu w bez- bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.

Składowanie:

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Usuwanie odpadów:

Do utylizacji przekazywać opa- kowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płyn- ne usuwać jak stare lakiery.



Opakowania:

2,5 L.

Sposób użycia

Dokładnie rozmieszać przed użyciem. Farbę Histolith LeinölFarbe nakładać wzdłuż włókien i dobrze rozprowadzić. Farbę nakładać cienką warstwą i zbierać nadmiar, inaczej mogą pojawić się plamy. W razie konieczności rozcieńczyć maks 10 % rozcieńczalnika Caparol AF-Verdünner

Układ warstw:

Impregnowanie drewna:

Dąb wewnątrz i na zewnątrz: impregnować farbą Histolith LeinölFarbe rozcieńczoną maks 30 % rozcieńczalnika Caparol AF-Verdünner.

Drewno iglaste na zewnątrz: impregnować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund.

Drewno iglaste wewnątrz: impregnować farbą Histolith LeinölFarbe rozcieńczoną maks 30 % rozcieńczalnika Caparol AF-Verdünner.

Warstwa gruntująca

Histolith LeinölFarbe

Warstwa pośrednia

Histolith LeinölFarbe

Warstwa końcowa

Histolith LeinölFarbe

Nakładanie:

Pędzlem

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu narzędzia czyścić benzyną lakową.

Średnie zużycie na 2 warstwy:

Ok. 80 – 100 ml/m² na gładkiej powierzchni. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić można wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie próbne.

Temperatura obróbki:

+10°C minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia:

Czas schnięcia produktów na bazie oleju lnianego jest dłuższy w porównaniu z produktami na bazie żywicy sztucznych.

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

W czasie wysychania powłoki końcowej, co w zależności od warunków obiektowych może trwać do 4 tygodni, należy chronić wysychającą powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiednie podłoża:

Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność

Przygotowanie podłoża:

Drewno niepowlekane

- *nowe elementy drewniane*

Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

- *stare, elementy drewniane*

Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.

Nośne stare powłoki

Lakiery alkidowe: gruntownie przeszlifować.

Farby dyspersyjne i lakiery akrylowe:

Usunąć

Tynki / sztukaterie gipsowe

Pylące, piaszczące i/lub kredujące powierzchnie naprawić środkiem odpowiednim do ich rodzaju. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zagruntować farbą Histolith LeinölFarbe rozcieńczoną maks 30 % rozcieńczalnika Caparol AF-Verdünner.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl